

HIGHTEC FORM SSU 10

Verdunstendes hochlegiertes Universal - Umformöl

Beschreibung

HIGHTEC FORM SSU 10 ist ein aromatenfreier, kohlenwasserstoffhaltiger Umformschmierstoff mit hohem Leistungsniveau. Es unterliegt nicht der 31. BImSchV (VOC - Verordnung) und braucht somit bei der Lösemittelbilanz nicht berücksichtigt werden.

Anwendung

HIGHTEC FORM SSU 10 wird durch Walzen oder Sprühen unverdünnt auf das Werkstück aufgebracht. Die mit HIGHTEC FORM SSU 10 umgeformten Werkstücke werden in vielen Fällen ohne vorherige Reinigung den nachfolgenden Bearbeitungsschritten zugeführt. Es wird vorab eine Verträglichkeitsuntersuchung empfohlen.

Vorteile

- Hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Umformoperationen
- Breites Einsatzgebiet
- Auch für Buntmetalle geeignet
- Toxikologisch unbedenklich
- VOC - frei
- Chlorfrei

Empfehlung

Einsatzgebiet:

- Pressen
- Stanzen
- Rohrbiegen
- Ziehen

HIGHTEC FORM SSU 10 ist geeignet für die Bearbeitung von Stahl-, Edelstahl- und Aluminiummaterialien.

Hinweise

Lagerung:

Bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und originalverschlossenen Gebinde beträgt die Lagerzeit: 36 Mon. Temperatur: 0 - 40°C

Entfettung:

HIGHTEC FORM SSU 10 kann mit wässrigalkalischen Reinigern sowie auch mit Lösemittelreinigern im Falle einer vorgesehenen Reinigung der Werkstücke entfettet werden.

Sie suchen das passende Öl für Ihr Fahrzeug? Hier geht's zum ROWE-Ölwegweiser.



60060 | 17.11.2015